

Zváračské horáky MIG/MAG s odťahom splodín „RAB Plus“

■ Počas všetkých zváračských prác sa vytvárajú ľudskému zdraviu škodlivé mraky dymov a plynov. Na základe kontroly držiakov série MB bolo možné skonštruovať držiakov s efektívnym odťahom škodlivých zváračských plynov pomocou držiakov série RAB Plus. Špeciálne konštrukčné riešenia zaručujú vysokú účinnosť odťahu vzniknutých plynov a dymov priamo na mieste ich vzniku bez narušenia plynovej ochrany.

- Odťah zváračských dymov priamo z miesta ich vzniku – záruka ochrany dýchacích ciest a orgánov zvärača.
- Možnosť bezproblémovú inštalácie na každom zváračskom pracovisku.
- Neveľké rozmery odťahového kolena – zľahčený prístup k miestu zvärania.
- Odťahové koleno je vyrobené z hliníka – výrazné zníženie váhy horáka.
- Rukoväť s reguláciou ťahu a otáčavým kĺbom – vhodný do ruky.
- Neveľké rozmery odťahového vedenia všetkých typov horákov – ľahké a elastické balíky vodičov.



Zváračské horáky MIG/MAG s odťahom splodín počas práce.

Technická špecifikácia

| Typ | Spôsob chladenia | Zaťažiteľnosť CO ₂ | Zaťažiteľnosť plyná zmes | Pracovný cyklus (%) | Hrúbka drôtu Ø (mm) |
|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| RAB Plus 15 AK | plynom | 180 A | 150 A | 60 | 0,6–1,0 |
| RAB Plus 24 KD | plynom | 250 A | 220 A | 60 | 0,8–1,2 |
| RAB Plus 25 AK | plynom | 230 A | 200 A | 60 | 0,8–1,2 |
| RAB Plus 36 KD | plynom | 300 A | 270 A | 60 | 0,8–1,2 |
| RAB Plus 240 D | kvapalinou | 300 A | 270 A | 100 | 0,8–1,2 |
| RAB Plus 501 D | kvapalinou | 500 A | 450 A | 100 | 1,0–1,6 |
| RAB Plus 501 | kvapalinou | 550 A | 500 A | 100 | 1,0–1,6 |

| Kompletný držiak * | | Katalógové čísla | | |
|--------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| Typ | Rukoväť | 3 m | 4 m | 5 m |
| RAB Plus 15 AK | s odťahom | 602.2004 | 602.2005 | 602.2006 |
| RAB Plus 24 KD | s odťahom | 612.2002 | 612.2003 | 612.2004 |
| RAB Plus 25 AK | s odťahom | 604.2004 | 604.2005 | 604.2006 |
| RAB Plus 36 KD | s odťahom | 614.2002 | 614.2003 | 614.2004 |
| RAB Plus 240 D | s odťahom | 623.2002 | 623.2003 | 623.2004 |
| RAB Plus 501 D | s odťahom | 634.2002 | 634.2003 | 634.2004 |
| RAB Plus 501 | s odťahom | 632.2010 | 632.2011 | 632.2012 |

*) Kompletný držiak (centrálne prípojka s pružnými kolíkmi)